

पत्र क्रमांक 3842/तकनीकी/2019-20 शहडोल, दिनांक 2/8/2019

प्रति,

प्राचार्य,
केन्द्रीय विद्यालय शहडोल
जिला शहडोल (म0प्र0)


विषय:- केन्द्रीय विद्यालय शहडोल के भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्र0-/तकनीकी/के0वि0शा0/2019/22/दि. 29.07.19

-----000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के परिपालन मे अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग भ/स उपसंभाग शहडोल के द्वारा दिनांक 02.08.2019 को निरीक्षण उपरान्त भवन विद्यालय संचालन हेतु सुरक्षा के दृष्टि से सुरक्षित एवं उपयुक्त पाया गया है। अतः केन्द्रीय विद्यालय भवन शहडोल हेतु भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

सहपत्र:- शून्य


कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग (भ/स)
शहडोल संभाग, शहडोल (म0प्र0)



कार्यालय
केन्द्रीय विद्यालय शहडोल
शहडोल (म.प्र.)
PIN - 484001